


5 - Guantes

SOLDADURA


Guantes de soldador TIG



- Flor de cabra en gris extra.
- Grosor de 0,7-0,9 mm, longitud de 30 cm. Recomendado para agricultura, ferralla y calderería, mecánica y trabajos de soldadura poco agresiva.

CÓDIGO	Talla		
825.53	8	10 pares	60 pares
825.57	10	10 pares	60 pares
825.153	8	1 par	
825.154	9	1 par	
825.157	10	1 par	


Guantes de soldador MIG



- Flor de búfalo gris.
- Grosor de 0,9-1 mm, longitud de 33 cm. Recomendado para agricultura, ferralla y calderería, mecánica y trabajos de soldadura poco agresiva.

CÓDIGO	Talla		
825.56	10	10 pares	60 pares
825.151	9	1 par	
825.152	10	1 par	

Guantes de soldador MIG 960 proxima



- Serraje de vacuno en crupón azul.
- Grosor de 1,3 mm, longitud de 35 cm. Recomendado para ferralla y calderería, mantenimiento, montaje, soldadura MIG.

CÓDIGO	Talla		
825.49	9	6 pares	60 pares
825.149	10	1 par	

Guantes de soldador rojo de 40cm.



- Serraje de vacuno en crupón rojo.
- Grosor de 1,2-1,4 mm, longitud de 40 cm. Recomendado para ferralla y calderería, mantenimiento, montaje, soldadura MIG.

CÓDIGO	Talla		
825.39	9	5 pares	60 pares
825.139	9	1 par	

ESPECIALES

Guantes anticorte de construcción



- Galga 13. Antiimpacto en dorso. Recomendado para industria eólica, puertos, acerías, manipulación de chapas cortantes y automoción.

CÓDIGO	Talla		
634.88	8	10 pares	120 pares
634.89	9	10 pares	120 pares
634.90	10	10 pares	120 pares

