

Guantes de soldador TIG



- Flor de cabra en gris extra.
- Grosor de 0,7-0,9 mm, longitud de 30 cm. Recomendado para agricultura, ferralla y calderería, mecánica y trabajos de soldadura poco agresiva.

CÓDIGO	Talla		
825.53	8	10 pares	60 pares
825.57	10	10 pares	60 pares
825.153	8	1 par	
825.154	9	1 par	
825.157	10	1 par	

Guantes de soldador MIG 960 proxima



- · Serraje de vacuno en crupón azul.
- Grosor de 1,3 mm, longitud de 35 cm. Recomendado para ferralla y calderería, mantenimiento, montaje, soldadura MIG.

CÓDIGO	Talla		
825.49	9	6 pares	60 pares
825.149	10	1 par	

Gafas dúplex de soldadura D3



• Protección contra partículas, protección contra infrarrojos, protección de los ojos durante

CÓDIGO	Descripción
1048.2	EN166:2001/EN170:2002/EN175:1997

Gafas Duplex soldadura D5



- · Para soldador con lentes graduadas.
- · Antiabrasión y antiempañante.

Descripción
N166:2001/EN170:2002/EN175:1997

Guantes de soldador MIG



- · Flor de búfalo gris.
- Grosor de 0,9-1 mm, longitud de 33 cm. Recomendado para agricultura, ferralla y calderería, mecánica y trabajos de soldadura poco agresiva.

CÓDIGO	Talla		No. of the last of
825.56	10	10 pares	60 pares
825.151	9	1 par	
825.152	10	1 par	

Guantes de soldador rojo de 40cm.



- · Serraje de vacuno en crupón rojo.
- Grosor de 1,2-1,4 mm, longitud de 40 cm. Recomendado para ferralla y calderería, mantenimiento, montaje, soldadura MIG.

CÓDIGO	Talla		
825.39	9	5 pares	60 pares
825.139	9	1 par	·

Gafas aventur de soldadura D5



• Frente ajustable en inclinación, frente interno dotado de canales de aireación, varillas ajustables en su largo. Tono 5.

CÓDIGO	Descripción
1048.3	EN166FT